

RELATÓRIO MENSAL DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

Setor	De Boracéia ao Canto do Mar
Período	Setembro/2025




Plano de Monitoramento Mensal – PMM do Departamento de Fiscalização Ambiental

- Atendimento à denúncias
- Ações rotineiras de fiscalização;
- Monitoramento das praias;
- Cumprimento de sentenças para o monitoramento de núcleos urbanos informais;
- Cumprimento de sentenças do Plano Municipal de Redução de Riscos – PMRR;
- Ações de caça esgoto;
- Ações integradas de demolição e apreensão de materiais de construção.



Bairro	Auto de Apreensão	Auto de Notificação	Auto de Embargos	Auto de Multa	Auto de Demolição
Boracéia	-	9	-	-	-
Barra do Una	-	-	-	1	1
Juquey	-	-	-	1	2
Barra do Sahy/Vila Sahy	-	-	-	1	14
Camburi/Piavú	-	-	-	1	5
Boiçucanga	-	-	2	1	1
Maresias	-	-	1	2	-
Paúba	-	2	-	-	-
Guaecá	-	1	-	1	1
Topolândia/Itatinga	-	6	-	1	-
Centro/Vila Amelia	-	2	-	-	-
Praia Deserta	-	-	-	1	-
Portal da Olaria	-	-	-	1	-
São Francisco/M. do Abrigo	-	7	-	1	1
Enseada/Jaraguá/C. do Mar	-	1	-	2	-
Total	-	28	3	14	25

PLANO DE MONITORAMENTO MENSAL (PMM)



AÇÃO INTEGRADA – BOIÇUCANGA

Envolvidos:

- SEMAM/DFA;
- SESEP;
- POLICIA MUNICIPAL.


Objetivo da ação:

- Atender denúncias de desmatamento e construção irregular.

Resultados da ação:

- Apreensão de materiais e demolição de 1 barraco.

AÇÃO INTEGRADA – BOIÇUCANGA



AÇÃO INTEGRADA – PIAVÚ

Envolvidos:

- SEMAM/DFA;
- SESEP;
- POLICIA MUNICIPAL;
- POLICIA CIVIL.

Objetivo da Ação:

- Atender denúncias de desmatamento e construção irregular.

Resultados da Ação:

- Demolição de alicerces e apreensão de materiais

AÇÃO INTEGRADA – PIAVÚ



AÇÃO INTEGRADA – TOQUE TOQUE PEQUENO

Envolvidos:

- SEMAM/DFA;
- FUNDAÇÃO FLORESTAL.

Objetivo da Ação:

Atendimento a solicitação de ação demolitória de construção em área de PESM.

Resultados da Ação:

- Demolição de 01 casa em alvenaria

AÇÃO INTEGRADA – TOQUE TOQUE PEQUENO



AÇÃO INTEGRADA – CANTO DO MAR

Envolvidos:

- SEMAM/DFA;
- POLÍCIA MUNICIPAL
- SESEP.




Objetivo da Ação:

Atendimento a denúncia de supressão de vegetação de mangue e loteamento clandestino

Resultados da Ação:

- Apreensão de materiais

AÇÃO INTEGRADA – CANTO DO MAR



AÇÃO ROTINEIRA DE CAÇA ESGOTO

Envolvidos:

- SABESP;
- SEMAM/DFA-EQUIPE DE SANEAMENTO.

Objetivo da Ação:

- Identificar pontos com extravasamentos de esgotos da rede pública da SABESP.

Resultados da Ação:

- Confirmação de danos estruturais com vazamentos e obstruções em trechos da rede (02 Autos de multa de R\$ 147.000,00, 02 Autos de notificação);
- SABESP realizou os devidos reparos.

AÇÃO DE CAÇA ESGOTO - CENTRO
MULTA PARA SABESP



VAZAMENTO DE ESGOTO AFLORANDO
NA CALÇADA



CAIXA NA CALÇADA ONDE HAVIA
VAZAMENTO, ENCANAMENTO FOI
OBSTRUÍDO

AÇÃO DE CAÇA ESGOTO - CENTRO
MULTA PARA SABESP



FOZ DO Córrego Ipiranga com
Esgoto




Vistoria na Foz do Córrego Ipiranga

AÇÃO DE CAÇA ESGOTO - CENTRO
MULTA PARA SABESP



FOZ DO CÓRREGO IPIRANGA

AÇÃO DE CAÇA ESGOTO - VILA AMÉLIA NOTIFICAÇÃO PARA SABESP



**EQUIPE DA SABESP REALIZOU TROCA DE
REDE NAS RUAS CARAGUATATUBA,
ILHABELA E UBATUBA**

AÇÃO DE CAÇA ESGOTO- VILA AMÉLIA
IMÓVEL NOTIFICADO



TESTE DE FUMAÇA NA REDE DE
ESGOTO, SAÍDA DE FUMAÇA NA
BOCA DE LOBO



CANO EXTRAVASOR DENTRO
DA BOCA DE LOBO

AÇÃO DE CAÇA ESGOTO- VILA AMÉLIA
IMÓVEL NOTIFICADO




ANTES



17 de set. de 2025 08:55:36
23.802568333333333S 45.405405W
66 Rua Professor Ursulino Barbosa
Centro
São Sebastião
São Paulo

DEPOIS

AÇÃO DE CAÇA ESGOTO - OLARIA
NOTIFICAÇÃO PARA SABESP



TESTE DE FUMAÇA



LOCALIZADO PONTO DE
CONEXÃO COM
DRENAGEM PLUVIAL

AÇÃO DE CAÇA ESGOTO - OLARIA
NOTIFICAÇÃO PARA SABESP




SAÍDA DE FUMAÇA NA
DRENAGEM



SAÍDA DE FUMAÇA NA
BOCA DE LOBO

AÇÃO DE CAÇA ESGOTO - CIGARRAS
VISITA LANÇAMENTO DE ESGOTO CIGARRAS (EPC)



FRENTE DA EPC



TANQUE DE
ARMAZENAMENTO DE CLORO

AÇÃO DE CAÇA ESGOTO - VILA SAHY
NOTIFICAÇÃO LANÇAMENTO IRREGULAR



NOTIFICAÇÃO PARA
CESSAR LANÇAMENTO
EM DRENAGEM



LANÇAMENTO IRREGULAR

AÇÃO DE CAÇA ESGOTO - SÃO FRANCISCO



PV ORIGEM DO
VAZAMENTO



CALHA FORMADA POR
VAZAMENTO DE ESGOTO

AÇÃO DE CAÇA ESGOTO - SÃO FRANCISCO



DRENAGEM POR ONDE O
VAZAMENTO CHEGOU AO
CÓRREGO

REDE DE ESGOTO
COM NÍVEL ACIMA
DO NORMAL

VISTORIA EMBAIXO
DA PONTE

LOCAL AFETADO PELO
VAZAMENTO ATÉ A
PRAIA

AÇÃO DE CAÇA ESGOTO - SÃO FRANCISCO



VAZAMENTO NA
LATERAL DO CURSO
D'ÁGUA



PONTO DE
VAZAMENTO DE
ESGOTO DA REDE



SURGIMENTO DE
COLÔNIA DE BACTÉRIAS
DEVIDO VAZAMENTO DE
ESGOTO



MESMO LOCAL DEPOIS DE
SANADO O VAZAMENTO

AÇÃO DE CAÇA ESGOTO - CENTRO
NOTIFICAÇÃO PARA SABESP - TUBULAÇÃO DA ELEVATÓRIA




LOCAL DO VAZAMENTO -
ANTES



REPARO DA
TUBULAÇÃO



LOCAL DO VAZAMENTO - DEPOIS



ATENDIMENTO À DENÚNCIA - PORTO GRANDE

Resultados da Ação: Lavratura de auto de multa




LOCAL DA DENÚNCIA



INCÊNDIO DURANTE A NOITE



DIMENSÃO DO LOCAL ATINGIDO PELO INCÊNDIO





PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO
ESTÂNCIA BALNEÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Meio Ambiente



CANAIS PARA DENÚNCIAS E INFORMAÇÕES

Telefone: 3892-6000 (WhatsApp)

fiscalizacao.semam@saosebastiao.sp.gov.br

Ouvidoria Geral – Telefone: 162 ou E-Ouve

